

Η Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου, σε συνέχεια της από 05.08.2016 προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι στην ακτή «Γιαλός Δραγάνου», Δήμου Λευκάδας, η οποία περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων για τις ακτές κολύμβησης των Ιονίων Νήσων, δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2016 καθώς και η δειγματοληψία του Μαΐου του 2017 .

Η αδυναμία δειγματοληψίας οφείλεται σε προβλήματα μη προσβασιμότητας στην μοναδική οδό που οδηγεί στην συγκεκριμένη ακτή καθώς τα έργα αποκατάστασης συνεχίζονται, όπως ενημερωθήκαμε από τον Ανάδοχο που έχει αναλάβει τις σχετικές δειγματοληψίες (ακολουθεί σχετική φωτογραφία).



Σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση μας, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, το έργο της αποκατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζητήθηκε από την προαναφερόμενη υπηρεσία να γίνει ενημέρωση μας όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το συγκεκριμένο έργο ώστε να επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

Για τον ίδιο λόγο η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της συγκεκριμένης ακτής, στα πλαίσια του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων για τις ακτές κολύμβησης των Ιονίων Νήσων, δεν είναι δυνατή, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων επεμβάσεων που θα αποκαταστήσουν την δυνατότητα πρόσβασης.