ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ									
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ ΤΑ ΑΔΔΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας	ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ
Ερμιονίδας	Λεπίτσα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5036101	35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	24/7/2017	18	27	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Παναγίτσα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5035101	55 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	24/7/2017	31	30	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Κορακιά_Ερμιονίδας	GRBW03923 5039101	130 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	24/7/2017	75	61	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Πόρτο_Χέλι_Ερμιονίδας	GRBW03923 5045101	Βορειοδυτικό άκρο ακτής	24/7/2017	104	217	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Ντρασίζα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5043101	Μέσον ακτής	24/7/2017	9	36	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Χινίτσα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5040101	Μέσον ακτής	24/7/2017	63	18	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Κόστα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5041101	Μέσον ακτής	24/7/2017	16	0	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Πόρτο_Χέλι_Λιμανάκια_ Ερμιονίδας	GRBW03923 5047101	80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	24/7/2017	14	32	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΒΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Κουβέρτα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5034101	310 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	24/7/2017	52	27	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Λεύκες_Ερμιονίδας	GRBW03923 5037101	70 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	24/7/2017	31	104	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Μπίστι_Ερμιονίδας	GRBW03923 5044101	40 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής	24/7/2017	27	0	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	ΑΠΝΟΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Δάρδεζα_Ερμιονίδας	GRBW03923 5038101	110 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	24/7/2017	14	2	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ερμιονίδας	Πλέπι_Porto_Hydra_Ερμιονίδας	GRBW03923 5042101	Μέσον ακτής	24/7/2017	64	47	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ					
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	**ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ**				**ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	**ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**	**ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**	**ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**	
Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	Ε*≤100	100<Ε*≤200	Ε**≤185	Ε**>185	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	Κ*≤250	250<Κ*≤500	Κ**≤500	Κ**>500	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(***) Λόγω εφαρμογής του προτύπου ISO 17025, αναφορικά με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων ισχύουν τα κάτωθι: *α) Όπου αναγράφεται "ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο. <4" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 1-3 cfu / 100ml (ο ακριβής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).* *β) Όπου αναγράφεται "est" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 4-9 cfu / 100ml (ο ακριβής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).*					
(****) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής					