

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ					
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ										
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ					Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ηρεμη - Ελαφρά)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας	ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ	
							ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ						ΑΛΛΑ
Ανατολικής_Μάνης	Καραβοστάσι_Νέο_Οίτυλο_Ανατολικής_Μάνης	GRBW019248004101	275 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	16/10/2017	3	13	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ήρεμη	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Λιμένι_Ανατολικής_Μάνης	GRBW019248006101	200 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής	16/10/2017	8	14	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ήρεμη	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Πύργος_Διρού_Ανατολικής_Μάνης	GRBW019248005101	72 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	16/10/2017	7	13	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Γερολιμένας_Ανατολικής_Μάνης	GRBW019248002101	Μέσον ακτής	16/10/2017	16	37	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ήρεμη	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Ανατολικής_Μάνης	0	0	17/10/2017	0	0	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	BA	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Έξω_Κάποι_Ανατολικής_Μάνης	GRBW019248003101	Μέσον ακτής	17/10/2017	0	0	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	BA	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Μάραθος_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248017101	30 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	17/10/2017	3	14	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	A	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Αλύπα_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248011101	Μέσον ακτής	17/10/2017	8	2	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	BA	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Χαλικιά_–_Βάττα_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248009101	Μέσον ακτής	17/10/2017	3	21	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Κότρωνας_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248012101	15 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	17/10/2017	7	19	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Σκουτάρι_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248015101	40 μ. νοτιοδυτικά από τις βραχώδεις εξάρσεις	17/10/2017	0	0	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Καμάρες_–_Ακρέα_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248014101	175 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	17/10/2017	0	0	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	OXI	OXI		
Ανατολικής_Μάνης	Βαθύ_Ανατολικής_Μάνης	GRBW039248018101	350 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	17/10/2017	0	0	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	OXI	OXI		

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ									
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)	ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ
Ανατολικής_Μάνης	Μαυροβούνι_Ανατολικής_Μάνης	GRBW03924 8019101	1500 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	17/10/2017	2	0	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ήρεμη	Άπνοια	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ανατολικής_Μάνης	Συκίτσα_Ανατολικής_Μάνης	GRBW03924 8013101	Μέσον ακτής	17/10/2017	0	0	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	ΟΧΙ	ΟΧΙ	
Ανατολικής_Μάνης	Σελινίτσα_Ανατολικής_Μάνης	GRBW03924 8016101	190 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	17/10/2017	0	0	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	ΟΧΙ	ΟΧΙ	

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ					
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ				ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	E*≤100	100<E*≤200	E**≤185	E**>185	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	K*≤250	250<K*≤500	K**≤500	K**>500	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων					
(***) Λόγω εφαρμογής του προτύπου ISO 17025, αναφορικά με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων ισχύουν τα κάτωθι:					
α) Όπου αναγράφεται "ΠΑΡΟΥΣΙΑ Μ.Ο. <4" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 1-3 cfu / 100ml (ο ακριβής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).					
β) Όπου αναγράφεται "est" εννοείται παρουσία μικροοργανισμού 4-9 cfu / 100ml (ο ακριβής αριθμός των οποίων αναγράφεται στην παρένθεση που ακολουθεί).					
(****) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής					