

					ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ							ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ			
					ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ								
Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)
Δυτικής_Μάνης	Ακρογιάλι	GRBW019253008101	Μέσον ακτής	27/6/2016	0,00	1,00	0	0	0	0	0	Ήρεμη	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Δυτικής_Μάνης	Σάντοβα	GRBW019253009101	250 μ. από το νότιο άκρο της ακτής	27/6/2016	4,00	2,00	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Δυτικής_Μάνης	Καρδαμύλη – Ρίτσα	GRBW019253010101	Μέσον ακτής	27/6/2016	0,00	4,00	0	0	0	0	0	Πολύ Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Δυτικής_Μάνης	Καλαμίτσι (Δυτικής Μάνης)	GRBW019253013101	50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	27/6/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Δυτικής_Μάνης	Καλογριά	GRBW019253011101	40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	27/6/2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Δυτικής_Μάνης	Στούπα	GRBW019253012101	Μέσον ακτής	27/6/2016	1,00	0,00	0	0	0	0	0	Ελαφρά Κυματώδης	Άπνοια	ΌΧΙ	ΌΧΙ
Δυτικής_Μάνης	Πανταζί	GRBW019253014101	50 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	27/6/2016	2,00	1,00	0	0	0	0	0	Πολύ Κυματώδης	ΒΔ	ΌΧΙ	ΌΧΙ