

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |                                    |                        |                                              |                             | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                 |                              |                                |        |          |           |                  | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                         |                  |                                              |                                                        | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ                                                                       |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                    |                        |                                              |                             | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ                           |                              | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |          |           |                  |                                                                           |                  |                                              |                                                        |                                                                                      |
| Δήμος           | Ακτή                               | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά                           | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml ) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ηρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) |                                                                                      |
| Μεσσήνης        | Άγιος_Ανδρέας_Μεσσήνης             | GRBW019255023101       | Βόρειο άκρο ακτής                            | 23/6/2017                   | 0                                   | 0                            | 0                              | 0      | 0        | 0         | 0                | Ελαφρά Κυματώδης                                                          | A                | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    |                                                                                      |
| Μεσσήνης        | Πεταλίδι_Μεσσήνης                  | GRBW019255021101       | Μέσον ακτής                                  | 23/6/2017                   | 0                                   | 0                            | 0                              | 0      | 0        | 0         | 0                | Ελαφρά Κυματώδης                                                          | A                | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    |                                                                                      |
| Μεσσήνης        | Βελίκα_Δυτικά_Μεσσήνης             | GRBW019255024101       | 900 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 23/6/2017                   | 0                                   | 0                            | 0                              | 0      | 0        | 0         | 0                | Ελαφρά Κυματώδης                                                          | A                | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    |                                                                                      |
| Μεσσήνης        | Βελίκα_Ανατολική_Μεσσήνης          | GRBW019255020101       | 360 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής       | 23/6/2017                   | 0                                   | 0                            | 0                              | 0      | 0        | 0         | 0                | Ελαφρά Κυματώδης                                                          | A                | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    |                                                                                      |
| Μεσσήνης        | Άγιος_Κωνσταντίνος_Μπούκα_Μεσσήνης | GRBW019255022101       | 220 μ. δυτικά από την εκβολή                 | 23/6/2017                   | 0                                   | 0                            | 0                              | 0      | 0        | 0         | 0                | Πολύ κυματώδης                                                            | A                | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    |  |

**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ**

| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ΜΕΘΟΔΟΙ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                      |  |  |  |  |                                 |
|                                                                                      | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                               | ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                       | ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                    | ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                  |                                 |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)                                                          | $E^* \leq 100$                                                                    | $100 < E^* \leq 200$                                                                | $E^{**} \leq 185$                                                                   | $E^{**} > 185$                                                                      | ISO 7899-1 ή<br>ISO 7899-2      |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)                                                        | $K^* \leq 250$                                                                    | $250 < K^* \leq 500$                                                                | $K^{**} \leq 500$                                                                   | $K^{**} > 500$                                                                      | ISO 9308-3 ή<br>ISO 9308-1      |

(\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων

(\*\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων

(\*\*\*) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής